

Onderwerp:
Verkeerde fabrieksinstelling - alleen koelen

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Met deze Rapid News willen we u informeren over een verkeerde fabrieksinstelling van de infrarood afstandsbediening ARC452A1 die als standaard accessoire wordt geleverd bij de FVXM-F serie units

Units in scope:

※De serienummers is een schatting.

FVXM25FV1B9 C327182~C330629

FVXM35FV1B9 C318746~C323196

FVXM50FV1B9 C312011~C314242

Probleem beschrijving:

Als de installateur of klant de verwarmingsfunctie wil gebruiken, kunnen ze het pictogram Auto en het pictogram Verwarming niet vinden op de afstandsbediening.

Ze kunnen dus geen automatische of verwarmingsmodus gebruiken.

De oorzaak is een instellingsprobleem van de afstandsbediening.

Als u met deze situatie wordt geconfronteerd, vraag dan vriendelijk om de instelling van de afstandsbediening te wijzigen.

Deze informatie over het wijzigen van instellingen wordt vermeld in de bedieningshandleiding en installatiehandleiding.

Ⓐ: AUTO


☐: DRY

✱: COOL


☀: HEAT

🌀: FAN

Cooling only model




Heat pump model





▪ **Checks on Remote Controller Settings**

- This remote controller is common to the heat pump model and cooling only model. Use the dipswitches on the remote controller to set the heat pump model or cooling only model.
- Refer to the following explanation and make the setting as shown in the illustration.
 - For customers of Heat pump model: Set to H/P
 - For customers of Cooling-only model: Set to C/O



Operation manual



Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met service@daikin.nl

Met vriendelijke groet,
Daikin Nederland